



MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA
BAHAGIAN PERHUBUNGAN AWAM DAN SEKRETARIAT
MENARA MPAJ, JALAN PANDAN UTAMA,
PANDAN INDAH, SELANGOR,
55100 KUALA LUMPUR

KERATAN AKHBAR
19 MEI 2019 (AHAD)

AKHBAR

MUKA SURAT

Berita Harian

- Tampalan simen macam terpaksa punca retak lagi

20



MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA
BAHAGIAN PERHUBUNGAN AWAM DAN SEKRETARIAT
MENARA MPAJ, JALAN PANDAN UTAMA,
PANDAN INDAH, SELANGOR,
55100 KUALA LUMPUR


KERATAN AKHBAR 19 MEI 2019 (AHAD)	
Akhbar	Berita Harian
Tajuk Berita	Tampalan simen macam terpaksa punca retak lagi
Muka Surat	20

Ms.20 19 Mei 2019 BH AHAD

ISU

19/5/19 m/s 20

FLET BLOK F TAMAN KERAMAT PERMAI



Retakan jelas kelihatan di dinding unit flet di Blok F Taman Keramat Permai.

Keadaan terkawal, flet selamat didiami

Kuala Lumpur: Keadaan bangunan flet di Blok F, Taman Keramat Permai, yang dilihat mempunyai beberapa kesan keretakan, didakwa masih selamat untuk didiami penduduk.

Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Hulu Kelang, Saari Sungib, berkata pihaknya sedang dengan keputusan kerajaan Selangor bahawa isu flat itu masih terkawal dan tidak mencapai tahap membimbangkan. Bagaimanapun, katanya, beliau akan turun padang untuk melihat keadaan terkini flet berkenaan bagi mendapatkan maklum balas dan cadangan penduduk, sekali gus memastikan sebarang masalah berbangkit dapat ditangani secara menyeluruh.

Sentiasa jaga kebajikan penduduk

"Kerajaan Selangor dan Lembaga Perumahan Selangor (LPS) sudah maklumkan flet itu selamat, ia sudah dijelaskan kepada penduduk sebelum ini."

Saari Sungib, ADUN Hulu Kelang

Puluhan unit flet di Blok F, Taman Keramat Permai kembali retak akibat hakisan tanah susulan hujan lebat baru-baru ini.

Tampalan simen macam terpaksa punca retak lagi

Kejadian bukan kali pertama, pernah berlaku sejak 26 April lalu

"Kejadian ini bermula 26 April lalu dan apabila ia berlaku, Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) mengeluarkan arahan kepada penduduk untuk mengosongkan rumah masing-masing."

"Kami ditempatkan di dewan MPAJ selama seminggu dan dibenarkan pulang selepas pihak berkuasa memberi lampu hijau flet berkenaan selamat diduduki semula."

"Saya dimaklumkan oleh pihak PKNS, IKRAM ada datang, namun sekadar kata nak buat kajian."

"Baru-baru ini berlaku lagi (unit flat retak), tiada sebarang tindakan susulan, jangan bila ada kematian baru pihak berkuasa mahu ambil tindakan," katanya pada BH, semalam.

Bahagian retak ditampal simen

Pada 26 April lalu, BH melaporkan 222 penduduk di 37 keluarga diarahkan mengosongkan bangunan empat tingkat blok F di flet terbabit dan berpindah ke pusat pemindahan sementara. Sementara susulan berlaku keretakan di dinding kediaman berkenaan selepas hujan lebat.

Bagaimanapun, hanya 38 penduduk daripada sembilan keluarga yang menghuni flet itu berada di pusat pemindahan sementara di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Taman Keramat, manakala baki 184 penghuni lagi dipercayai tinggal di rumah saudara-mara di kawasan berhampiran.

Mengulas lanjut, Mohd Faysal berkata pihak berkuasa ada menampal simen pada bahagian keretakan unit kediaman terbabit namun mendakwa ia dibuat secara sambil lewa.

"(Pihak berkuasa) Ada tampal, namun buat macam terpaksa."

"Flet disimen (dergi menampal retak) tidak teliti, nampak kesan tompok putih secara tidak tersusun sekali gus memberi penglihatan tidak 'enak' kepada penduduk," katanya.

Mohd Faysal Yusof